

# Ersatzteile Spare parts

\_\_\_\_\_ Tischkreissäge

\_\_\_\_\_ Table Saw

\_\_\_\_\_ TKS-Z 400



TKS-Z 400

TKS-Z 400

## 1 Ersatzteile



### GEFAHR!

**Verletzungsgefahr durch Verwendung falscher Ersatzteile!**

Durch Verwendung falscher oder fehlerhafter Ersatzteile können Gefahren für den Bediener entstehen sowie Beschädigungen und Fehlfunktionen verursacht werden.

- Es sind ausschließlich Originalersatzteile des Herstellers oder vom Hersteller zugelassene Ersatzteile zu verwenden.
- Bei Unklarheiten ist stets der Hersteller zu kontaktieren.



### HINWEIS!

Bei Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile erlischt die Herstellergarantie.

### 1.1 Ersatzteilbestellung

Die Ersatzteile können über den Vertragshändler oder direkt beim Hersteller bezogen werden.

#### Kontaktdaten:

Fax: 0049 (0) 951 96555-119

E-Mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Folgende Eckdaten bei Anfragen oder bei der Ersatzteilbestellung angeben:

- Gerätetyp
- Artikelnummer
- Positionsnummer
- Baujahr
- Menge
- gewünschte Versandart (Post, Fracht, See, Luft, Express)
- Versandadresse

Ersatzteilbestellungen ohne oben angegebene Angaben können nicht berücksichtigt werden. Bei fehlender Angabe über die Versandart erfolgt der Versand nach Ermessens des Lieferanten. Angaben zum Gerätetyp, Artikelnummer und Baujahr finden Sie auf dem Typenschild, welches an der Tischkreissäge angebracht ist.

#### Beispiel

Es muss das Sägeblatt für die Zimmereitischkreissäge TKS-Z 400 bestellt werden. Das Sägeblatt hat in der Ersatzteilzeichnung 1 die Nummer 66.

Bei der Ersatzteil-Bestellung eine Kopie der Ersatzteilzeichnung (1) mit gekennzeichnetem Bauteil (Sägeblatt) und markierter Positionsnummer (66) an den Vertragshändler bzw. an die Ersatzteilabteilung schicken und die folgenden Angaben mitteilen:

Gerätetyp:	<b>Tischkreissäge TKS-Z 400</b>
Artikelnummer:	<b>5741400</b>
Zeichnungsnummer:	<b>1</b>
Positionsnummer:	<b>66</b>

Die nachfolgenden Zeichnungen sollen im Servicefall helfen, notwendige Ersatzteile zu identifizieren.

## 1 Spare parts



### DANGER!

**Risk of injury caused by the use of incorrect spare parts!**

The use of incorrect or faulty spare parts may cause risks for operating staff and damage as well as malfunctions.

- Exclusively genuine spare parts made by the manufacturer or spare parts authorised by the manufacturer shall be used.
- Always contact the manufacturer if you are unsure.



### NOTE!

The manufacturer warranty shall be rendered void in the event of a use of unauthorised spare parts.

### 1.1 Spare parts orders

Spare parts are available from authorised retailers or directly from the manufacturer.

#### Contact details:

Fax: 0049 (0) 951 96555-119

E-mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Always quote the following key data with your spare parts orders:

- Device type
- Article number
- Position number
- Year of manufacture
- Quantity
- Desired shipping type (post, freight, sea, air, express)
- Shipping address

Spare parts orders without the aforementioned data cannot be taken into account. The supplier shall determine the shipping type if no relevant data was provided. Information about the device type, article number and year of manufacture can be found on the type plate. The type plate is mounted on the Table Saw.

#### Example

The saw blade for the Table Saw TKS-Z 400 must be ordered. The saw blade has the number 66 in the spare parts drawing 1.

By ordering spare parts, send a copy of the spare parts drawing (1) with the marked part (saw blade) and marked position number (66) to the dealer or spare parts department and provide the following information:

Device type:	<b>Table Saw TKS-Z 400</b>
Article number:	<b>5741400</b>
Drawing number:	<b>1</b>
Position number:	<b>66</b>

The following spare parts drawings is intended to help identify the necessary spare parts.

## 1.2 Ersatzteilzeichnungen TKS-Z 400 / Spare parts drawings TKS-Z 400

Ersatzteilzeichnung 1 / Spare parts drawing 1




Abb. / Fig. 1: Ersatzteilzeichnung 1 / Spare parts drawing 1 TKS-Z 400

## Ersatzteilzeichnung 2 / Spare parts drawing 2




Abb. / Fig. 2: Ersatzteilzeichnung 2 / Spare parts drawing 2 TKS-Z 400

### 1.3 Notizen / Notes



---

[www.holzkraft.de](http://www.holzkraft.de)

---